

KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

INSTITUTE FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH AND SERVICES

126 PRACHA-U-THIT RD., BANGMOD, THUNGKRU, BANGKOK 10140 THAILAND Tel. +66 2470-9671-3, +66 2470-9664-7 Fax +66 2428-3374 http://www.kmutt.ac.th

Date of Issue

: 19/02/2019

TESTING CERTIFICATE

Page 1 of 2

Customer

: WATER INNOVATION COMPANY LIMITED

Address

: 13 Soi Ramkhamhaeng 64 (Than Thip 2), Ramkhamhaeng Road,

Bang Kapi District, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand

Equipment

: Magnetic Field Water Treatment

Brand

: Hydrosmart

Model

: Hydrosmart Digital 25

Fitting Size

: 25 mm.

Tests Done Using

: Cooling Tower with Heater 3.0 kW

Manufacturer

: LIANG CHI.

Model

: T 5

Cooling Capacity

: 16200 kcal/hr

Received Date

: 16/01/2019

Tested Date

: 19/02/2019

Approved Signatory Ganitjai Surachai Sanitjai (Asst. Prof. Dr. Surachai Sanitjai)



Engineering Building (Witsawa-Wattana) 8 Floors Building, 8th Floor Tel: +66 2470 9658 Fax: +66 2470 9109

Page 2 of 2

MEASUREMENT RESULTS

1. Average Diameter of Scale on Surface of Electric Heater

Heater status: Off

Testing date: 5/2/2019 - 12/2/2019

Position	Average diameter (μm)	
	With Hydrosmart	Without Hydrosmart
1	90.0	217.0
2	72.0	224.0
3	65.0	333.0
4	67.0	220.0
Average	82.4	237.0




Figure 1 (a.) with Hydrosmart (b.) without Hydrosmart

**** End of Report ****

Approved Signatory Sanitjai Savachai (Asst. Prof. Dr. Surachai Sanitjai)



Sanitjan Suradian

THE TOWNS THE WAY

THERMAL ENGINEERING CENTER

Engineering Building (Witsawa-Wattana) 8 Floors Building, 8th Floor Tel: +66 2470 9658 Fax: +66 2470 9109

การทดสอบอุปกรณ์ Hydrosmart

1. บทสรุป

จากการทดสอบการกำจัดตะกรันพบว่า ระบบที่ติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart ตะกรันมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางเล็กกว่าระบบที่ไม่มีการติดตั้ง

2. บทนำ

เนื่องจากบริษัท วอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความต้องการทดสอบอุปกรณ์ Hydrosmart ที่มี ความสามารถในการป้องกันและการกำจัดตะกรัน โดยหลักการสลายอนุภาคของสารแขวนลอยในน้ำด้วย สนามไฟฟ้า จึงมีความต้องการให้ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพทำการทดสอบ โดยทำการทดสอบกับหอผึ่งเย็นขนาด 5 ตัน ที่ใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเป็นการจำลองภาระทางความร้อนของหอผึ่งเย็น เปรียบเทียบสองระบบที่มีการติดตั้ง และ ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart ภายใต้สภาวะการทดสอบปิดฮีตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทดสอบการกำจัดตะกรัน


3. ชุดทดสอบแล<mark>ะสภ</mark>าวะก<mark>ารทด</mark>สอบ

การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดสอบแบ่งเป็น 2 ชุดทดสอบ คือที่มีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์ Hydrosmart ดังแสดงในรูปที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของการเกิดและลดลงของตะกรันโดยการทดสอบเริ่มต้น จากการเริ่มการทำงานของปั๊มน้ำ กับหอผึ่งเย็น ปั๊มน้ำจะทำการหมุนวนน้ำในระบบจากหอผึ่งเย็นไปยังฮีตเตอร์ ไฟฟ้า โดยมีวาล์วและเครื่องวัดอัตราการไหลเพื่อปรับอัตราการไหลให้เท่ากันก่อนที่จะไหลกลับไปยังหอผึ่งเย็น เช่นเดิม

ganitial Serachar



Engineering Building (Witsawa-Wattana) 8 Floors Building, 8th Floor Tel: +66 2470 9658 Fax: +66 2470 9109



ร**ูปที่ 1** (ก.) ชุดทดสอบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart (ข.) ชุดทดสอบที่<u>ไม่</u>มีการติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart

สภาวะทดสอบ คือ ทดสอบการกำจัดตะกรัน โดยการไม่เปิดฮีตเตอร์ไฟฟ้า เพื่<mark>อเ</mark>ปรียบเที่ยบดูการลดลง ของตะกรัน ทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง

4. ผลการทดสอบ

ทดสอบโดยการไม่เปิดฮีตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเปรียบเทียบดูการลดลงของตะกรัน

4.1 ทำการทดสอบโดยไม่เปิด<mark>ฮีตเตอร์ไฟฟ้าและระบบ Hydrosmart โดยปรับอั</mark>ตราการไหลของน้ำ 20 ลิตรต่อ นาที พบว่าไม่มีความแตกต่างของทั้งสองชุดทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 2

Sanitian 3/7



Engineering Building (Witsawa-Wattana) 8 Floors Building, 8th Floor Tel: +66 2470 9658 Fax: +66 2470 9109



รูปที่ 2 การเกิดตะกรันขึ้นที่ฮีตเตอร์ไฟฟ้าของทั้ง 2 ชุดทดสอบ (ฮีตเตอร์ไฟฟ้าของระบบที่ไม่ติดตั้ง และติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart จากซ้ายไปขวาตามลำดับ)

4.2 เปิดระบบ Hydrosmart ทำการทดสอบเป็นเวลา 7 วัน ผลการทดสอบสังเกตเห็นความแตกต่างของ ตะกรัน ดังแสดงในรูปที่ 3

Sanitjai guradiai



Engineering Building (Witsawa-Wattana) 8 Floors Building, 8th Floor Tel: +66 2470 9658 Fax: +66 2470 9109




รูปที่ 3 การเกิดตะกรันขึ้นที่ฮีตเตอร์ไฟฟ้าของทั้ง 2 ชุดทดสอบ (ฮีตเตอร์ไฟฟ้าของระบบที่ไม่<mark>ติด</mark>ตั้ง และติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart จากซ้ายไปขวาตามลำดับ)

จึงนำฮีตเตอร์ไฟฟ้าทั้งสองตัวไปวัดขนาดเฉลี่ยของตะกรันที่เกิดขึ้นบนฮีตเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบ ระบบที่ไม่ติดตั้ง และติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และ 3.2 ตามลำดับ


Camifai 5/7



Engineering Building (Witsawa-Wattana) 8 Floors Building, 8th Floor Tel: +66 2470 9658 Fax: +66 2470 9109



รูปที่ 3.1 การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเม็ดตะกรันที่เกิดบนฮีตเตอร์ไฟฟ้าของ ระบบที่ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart



รูปที่ 3.2 การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเม็ดตะกรันที่เกิดบนฮีตเตอร์ไฟฟ้าของ ระบบที่ติดตั้งอุปกรณ์ Hydrosmart

Ganitjan Sovadeni



Engineering Building (Witsawa-Wattana) 8 Floors Building, 8th Floor Tel: +66 2470 9658 Fax: +66 2470 9109

ผลพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเม็ดตะกรันที่เกิดบน ฮีตเตอร์ไฟฟ้า ของระบบที่ติดอุปกรณ์ Hydrosmart มีขนาดเท่ากับ 82.4 ไมโครเมตร ส่วนระบบที่ไม่ติดอุปกรณ์ Hydrosmart มีขนาดเท่ากับ 237 ไมโครเมตร มีขนาดใหญ่กว่า

***** สิ้นสุดการรายงานผลการทดสอบ



Ganifiai Serachor 7/7